



# FAST ZP



## Podkładowa posadzka cementowa od 25-60 mm klasy CT-C20-F4

### ZASTOSOWANIE

FAST ZP przeznaczona jest do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych (w tym ogrzewanych) zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 25mm lub na warstwie oddzielającej przy zachowaniu minimum 35mm grubości. Może być stosowana na każdym podłożu wykonanym na spoiwie hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Posadzka FAST ZP znajduje zastosowanie przy wykonywaniu elementów wylewanych bezpośrednio na budowie podczas remontów lub realizacji nowych obiektów. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

### WŁAŚCIWOŚCI

FAST ZP jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania, charakteryzującą się wysoką przyczepnością i wytrzymałością. Jest przyjazna i ekonomiczna w użyciu. Po całkowitym związaniu mrozo- i wodoodporna.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność posadzki tj. tłuszczu, pyłu, bitumów itp). Należy usunąć warstwy kruche i łuszczące, resztki powłok malarskich i klejów. Spękania poszerzyć, odkurzyć i zagruntować **FAST GRUNT U**, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą **FAST SUPER**. Podłoża słabe należy wzmocnić preparatem gruntującym **FAST GRUNT G**. Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać dylatacje brzegowe (przykleić do ścian paski styropianu lub gąbki).

### PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z 3-3,5 litrami chłodnej, czystej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut ponownie dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę posadzkową rozkładamy na podłożu, a następnie wyrównujemy przy pomocy łaty pomiędzy wcześniej wypoziomowanymi prowadnicami np. listwami lub rurkami. Po wstępnym wyrównaniu powierzchnię zatrzeć dużą pacą tynkarską. Należy pamiętać aby przerwy pomiędzy poszczególnymi łączeniami posadzki nie były dłuższe niż 30 minut. Przedozowanie wody zmienia parametry wytrzymałościowe posadzki i może być przyczyną jej pękania. Podczas wykonywania podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szwów dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szwy przeciwskurczowe powinny wydzielać powierzchnię na mniejsze pola nie większe niż 30m<sup>2</sup>, przy długości boku do 6m, zaś szwy izolacyjne mają na celu oddzielenie wykonywanego podkładu od innych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: słupy, ściany i schody oraz w miejscach w których następuje zmiana grubości podkładu. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C. Świeżo ułożone podkłady posadzkowe chronić przed zbyt szybkim przesychnianiem unikając przeciągów, wysokiej temperatury powietrza powyżej +25°C, silnego nasłonecznienia, zbyt niskiej wilgotności powietrza itp. Po 7 dniach od wykonania podkładu można mocować płytki ceramiczne zaprawami FAST lub wylewać zaprawy samopoziomujące FAST. W przypadku podkładów grzejnych ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po 28 dniach od wykonania podkładu, stopniowo zwiększając temperaturę aż do osiągnięcia max. temp. roboczej, którą należy utrzymać 3 dni. Następnie można stopniowo zmniejszać temperaturę, lecz nie szybciej niż 10°C na dzień.



## Podkładowa posadzka cementowa od 25-60 mm klasy CT-C20-F4

### DANE TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| Jednostka bazowa                       | kg  |
| Baza                                   | sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami i środkami modyfikującymi |
| Proporcje mieszanki                    | około 3,0 do 3,5 litra wody na 25 kg suchej masy                    |
| Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą     | około 1,9 kg/dm <sup>3</sup>  |
| Czas otwarty pracy                     | około 30 min.   |
| Czas zużycia                           | 60 min.   |
| Temperatura podłoża i otoczenia        | od +5 st. C do +25 st. C  |
| Zawartość rozpuszczalnego chromu VI    | nie więcej niż 0,0002 %   |
| Grubość warstwy                        | od 25 mm do 60 mm   |
| Ruch pieszcy                           | po min. 48 godz.  |
| Klasa reakcji na ogień                 | A1  |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | ≥ 20,0 MPa  |
| Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach  | ≥ 4,0 MPa   |
| Możliwość układania płytek             | po około 14-28 dni godz.  |

### ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie FAST ZP wynosi około 2 kg / m<sup>2</sup> na 1mm grubości warstwy

### OPAKOWANIA

|       |       |
|-------|-------|
| worek | 25 kg |
|-------|-------|

### NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 13813-2003. Posiada atest higieniczny Na wyrób wystawiono deklarację zgodności.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

### UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.



# FAST ZP



## Podkładowa posadzka cementowa od 25-60 mm klasy CT-C20-F4

### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Klinkier portlandzki

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Producent: P.W. FAST Sp.z o.o., Folszowa 112, Zielona Góra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50